



Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Regionální kancelář Jihlava, třída Legionářů 17/4181
586 01 Jihlava
Tel.: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz, datová schránka: n7wefgn

Ing. Martin Šolc
Čapkova 938
592 31 Nové Město na Moravě

Váš dopis:
Č.

Ze dne:
21.5.2013

Naše č.j.:
12028/5.41/13/15.7

Vyřizuje:
Ing. Velínová

Kontakt:
739608014

VOYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Podle § 5 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., v platném posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

Název akce: Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
Místo: ul. Hornická, Nové Město na Moravě

Stavebník: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 002 94 900

Projektant: Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
IČ: 257 64 314

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci předložil: Ing. Martin Šolc, Čapkova 938, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 723 11 215 dopisem ze dne 21.5.2013.

Po posouzení projektové dokumentace stavby OIP konstatuje, že byly zjištěny následující nedostatky:

- 1) V souhrnné zprávě B, bod 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí – zhotovitel se zavazuje na pracovišti: uveden neplatný předpis NV 494/2001 Sb., nahrazen s účinností od 1.1.2011 NV 201/2010 Sb.
- 2) Pro elektrické zařízení předmětné stavby vypracovat protokol o určení vnějších vlivů podle přílohy NA, čl. NA 512.2.5 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (požadavek § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) a podle skutečností, které mohou vyplynout z určení vnějších vlivů provést případné úpravy nebo doplnění projektové dokumentace.

Dále upozorňujeme, pokud se jedná o elektrická zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob, což je ve smyslu vyhl. č. 73/2010 Sb. zařízení třídy I, upozorňujeme na povinnosti stanovené v příloze č. 2, čl. 4 a 5 vyhl. č. 73/2010 Sb. (oznámení zahájení montáže elektrického zařízení organizaci státního odborného dozoru a před uvedením výše uvedeného elektrického zařízení do provozu zajištění odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru; organizaci státního odborného dozoru je Technická inspekce České republiky).



Nedostatek pod bodem č. 1, 2 je nutné dořešit před zahájením stavby.

Nedostatky nejsou takového charakteru, aby po jejím odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit OIP k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Vypracoval: Ing. Jiřina Velínová, inspektor OIP

V Jihlavě 24.6.2013

v.z. Ing. Jiřina Velínová, inspektor OIP

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Vodní 21
370 06 České Budějovice
47-

**Ing. Jiří Semerád
vedoucí odboru I**

Vyjádření převzal dne

Příloha: Předložená dokumentace