

POZNÁMKA K ROZPOČTU

„OPRAVA FASÁDY DOMU č.p.730 NMNM“

Rozpočet objektu č.p.730 v Novém Městě na Moravě je rozdělen podle orientace stěn ke světovým stranám, tzn. každá strana objektu má svůj vlastní rozpočet:

Severní strana objektu.

Jižní strana objektu.

Východní strana objektu.

Západní strana objektu.

Některé části stěn mohou vyžadovat i alternativní řešení způsobu opravy.

Výměry jednotlivých položek obsažené v rozpočtu jsou vždy maximální a je uvažován nejnepríznivější stav, který ale bude podrobně zjištěn až po postavení lešení a po provedení požadovaných prohlídek, sond a měření. Popis jednotlivých požadovaných prohlídek, sond a měření popisuje podrobně technická zpráva.

Konkrétní způsob opravy (použití konkrétních položek z rozpočtu a výměry) bude stanoven po vyhodnocení výše uvedených prohlídek, sond a měření ve spolupráci a po dohodě projektanta, stavebního dozoru, zástupce investora a zhotovitele.

Z výše uvedených důvodů budou uplatněny jen ty položky a jejich konkrétní výměry, které budou ve skutečnosti realizovány.

Ing. Zdeněk Kocián