






FOTODOKUMENTACE




nádoba kašny se sochou Vratislava z Pernštejna – současný stav, celkový pohled



socha Vratislava z Pernštejna – detail sochy



detaily sochy – biologické nálety, zčernalé depozity, dožilé tmely a spárování na povrchu modelace



nádoba kašny – detaily uvolněných tmelů a spárování



nádoba kašny – detaily průsaku vody na vnějších stěnách, zatékání za chrličí