

Úprava zábradlí na rybníku Kazmírův v Novém Městě na Moravě - **var. 2**

Dokumentace pro realizaci stavby

C - FOTODOKUMENTACE

Obsah:

List č. 1 - snímky 1 - 3

List č. 2 - snímky 4 - 6

List č. 3 - snímky 7 - 12 s popisem

Příloha fotodokumentace - popisy pro snímky 1 - 6

Příloha fotodokumentace

Popis snímků č. 1 - 6 na listech 1 a 2:

List č. 1:

- Obr. č. 1: Celkový pohled na zábradlí č. 1 a 2, která souvisí s betonovou lávkou. Vlevo je zábradlí č. 1, kde díl č. 1 (zcela vlevo) je umístěn na nábrežní zdi a tvoří jej 2 spojená, zalomená pole.
- Obr. č. 2: Díl č. 2 je umístěn na římse bet. lávky a tvoří jej 2 stejná pole.
- Obr. č. 3: Zábradlí č. 1, díl 3, na koruně nábrežní zdi - tvoří jej 1 díl

List č. 2:

- Obr. č. 4: Celé zábradlí č. 2 na římse bet. lávky - tvoří jej 2 pole a jedno je s přesahem dél. 1,01 m. Na levém okraji je vidět začátek zábradlí č. 3, kde na dílu 1 je také přesah dél. 0,58 m.
- Obr. č. 5: Pohled z levého břehu na začátek č. 3 na pr. břehu toku - je zde opět vidět přesah dél. 0,58 m
- Obr. č. 6: Pohled na zábradlí od bet. lávky - vlevo je vidět souvislé zábradlí č. 3, vpravo jsou samostatné díly zábradlí č. 4. v popředí je na sloupku vidět napojení dalšího dílu zábradlí.
-